Erneuerung Quellzuleitung Stgeavs

Quelle Stgeavs

Zusatz:

Erneuerung Quellzuleitung

Neues Reservoir Pazen / Farden

Quelle Dagnals

Obj. Nr. 4.01
Quellgebiet Stgeavs
Erneuerung Fassungsstrang

Obj. Nr. 4.01
Ersatzneubau Brunnenstube
ETERTUB D-1500-DE-1
Q_{max} = 530 l/min.

Obj. Nr. 4.05
Quellgebiet Dagnals:
Erneuerung Fassungsstrang

Obj. Nr. 4.05
Ersatzneubau Brunnenstube
ETERTUB D-1500-DE-1
Q_{max} = 530 l/min.

Grabennormal 9
Grabennormal 8
Grabennormal 7
Grabennormal 1

PE100RC, DN 100, PN 10
PP DN 160, SN 8
PE100RC, DN 25, PN 16 (Zuleitung Brunnen privat?) horiz. 228 m schräg ca. 240 m
PE100RC, DN 125, PN 16, diffusionsdicht horiz. 128 m schräg ca. 133 m
PE100RC, DN 125, PN 16 horiz. 84 m schräg ca. 90 m
PE100RC, DN 125, PN 16 horiz. 31.00m schräg ca. 35.0m
1 x KSR 112 / 100 (1x Steuerung)
PE 100RC, DN 160, PN 16
PP DN 160, SN 8
HDPE DN 110, PN5, 1993
HDPE DN 75, 1993
HDPE DN 100, PN5, 1993
HDPE DN 100, PN 5, 1993
PE 25, 1993
PE DN 125, 1993
PE DN 100, ????
PVC DN 100, 1993

Ladrias
Ual da Pazen
Dagnals